

Identification

Identifiant	59SIS03257
Nom usuel	MACOFA
Adresse	44 Bis rue du capitaine Ferber
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	LILLE - 59350
Autre(s) commune(s)	LILLE - 59350
Caractéristiques du SIS	<p>Depuis 1931, diverses activités industrielles se sont succédées sur le site, le dernier étant un établissement du secteur textile (MACOFA) jusqu'en 1999.</p> <p>Plusieurs sources de pollution ont été détectées sur ce site mais la principale provient d'un acte de vandalisme sur un transformateur au pyralène : 360 kg de PCB ont été répandus sur le sol. Des mesures d'urgence ont été prises : évacuation des déchets imprégnés de PCB, curage des égouts et bouchage du point de rejet au réseau de la Communauté Urbaine de Lille. Des cuves constituant également une source de pollution ont été vidangées, nettoyées et ferrillées en 2000. Cependant ces travaux n'ont représenté qu'une dépollution partielle et d'autres travaux étaient à mener dans le but d'une réhabilitation complète du site.</p> <p>De plus, une étude simplifiée des risques rappelle la présence de trois sources de pollution qui classent ce site en classe 1 en ce qui concerne l'état des sols (site nécessitant des investigations supplémentaires).</p>
Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	<p>A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état du site en fin d'action de l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site et de sa situation actuelle.</p> <p>Novembre 2000 : Diagnostic environnemental sur l'ancien site industriel MACOFA à Lille mené par ANTEA Avril 2001 : Réalisation de sondages et d'analyses de PCB par ANTEA</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0080	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0080

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection Procédure de dépollution non arrivée à son terme

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 705409.0 , 7057243.0 (Lambert 93)

Superficie totale 3252 m²

Perimètre total 486 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
LILLE	CY	347	24/05/2017
LILLE	CY	175	24/05/2017

Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS03257



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS03257