

## Identification

---

Identifiant	59SIS05169
Nom usuel	Tritube
Adresse	29, rue Jeanne d'Arc
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	BERTRY - 59074
Autre(s) commune(s)	BERTRY - 59074
Caractéristiques du SIS	<p>La société TRITUBE était spécialisée dans la fabrication de mobilier de bureau, de sièges adaptés à des usages variés (bureau, industrie, commerce etc.) et l'aménagement de locaux sur mesure (magasins, hôpitaux, restaurants de collectivité, cafétérias etc.). Cet établissement était autorisé par arrêté préfectoral du 02 novembre 1990. La société avait notamment une activité de traitement de surface des métaux pour préparer ceux-ci à la peinture ou pour réaliser une opération de chromage ou cuivrage.</p> <p>La liquidation judiciaire du site TRITUBE a été prononcée le 21 octobre 1997.</p> <p>Les procédures engagées à l'encontre de l'exploitant ou de son représentant n'ont pu aboutir pour placer le site en sécurité. Le service d'inspection a demandé l'intervention de l'ADEME pour réaliser ces travaux.</p> <p>Par arrêté préfectoral du 07 octobre 2008 modifié le 04 décembre 2008, l'ADEME a été chargée d'exécuter ou de faire exécuter les travaux de remise en état du site de la société TRITUBE à Bertry. L'ADEME a réalisé l'évacuation/élimination des déchets dangereux et non dangereux présents sur le site, la condamnation des accès sur le site et à la réalisation d'un diagnostic environnemental.</p> <p>L'inspection a constaté lors de sa visite du 23 juillet 2010 que la mise en sécurité avait été réalisée conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 07 octobre 2008 modifié le 04 décembre 2008. L'étude des sols menée en 2010 ainsi que le diagnostic de 2011 révèlent la présence de pollutions des sols sur le site.</p>
Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	<p>Plusieurs études ont été menées sur le site qui ont conduit à l'élaboration de :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Une étude des sols réalisée par OPHRYS en mars 2000 et référencée E99061 ;</li><li>- Un rapport d'investigation complémentaire et une étude d'évaluation simplifiée des risques sanitaires réalisé par OPHRYS en août 2001 et référencé 4500015;</li><li>- Un rapport de diagnostic complémentaire de pollution des sols réalisé par IXSANE en juillet 2011 et référencé B-10 444.</li></ul>

## Références aux inventaires

---

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0382	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0382">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0382</a>

## Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à gérer

Commentaires sur la sélection Les investigations et études ont mis en évidence la présence de pollution des sols au droit du site d'où la nécessité de garder en mémoire la présence de ces pollutions.

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 731784.0 , 6998448.0 (Lambert 93)

Superficie totale 9527 m<sup>2</sup>

Perimètre total 637 m

## Liste parcellaire cadastral

---


Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
BERTRY	AD	146	13/02/2018

## Documents


---

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS05169



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS05169