

Identification

Identifiant	59SIS06166
Nom usuel	Teinturerie de l'Erclin
Adresse	57 rue jean baptiste Lebas
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	QUIEVY - 59485
Caractéristiques du SIS	<p>Avant 1984, une partie du site était occupée par une activité de broderie. Ensuite, le site a été exploité par la société Nouvelle Teinturerie Carron de septembre 1984 à août 1988. En août 1988, la société Teinturerie de l'Erclin a repris l'activité activité sur le site. La société était spécialisée dans le traitement de textile, à savoir le blanchiment, la teinture et l'apprêt mécanique ou chimique, de tissus tricotés en tubulaire ou en rectiligne, destinés à l'habillement et au tissu technique.</p> <p>La mise en liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 08 septembre 2003. L'arrêté préfectoral du 14 juin 2004 a imposé à la société Teinturerie de l'Erclin de mettre en place des mesures d'urgence pour la mise en sécurité du site. Un diagnostic des sols a été réalisé en 2006 identifiant 4 zones potentielles de pollution sur les parcelles.</p> <p>L'ADEME (Agence de l'Environnement et de la maîtrise de l'Energie) a été mandatée par arrêté préfectoral du 04 octobre 2010 pour la mise en sécurité du site. Compte tenu des sources potentielles de pollution mises en évidence au droit du site et du caractère sensible des eaux souterraines (absence de couche imperméable surmontant la nappe de la craie utilisée pour les captages AEP et puits), des investigations ont été menées sur les sols, les eaux souterraines au droit du site et hors site et sur les eaux superficielles. Ces investigations ont mis en évidence la présence de pollution des sols en HCT, HAP, COHV et PCB.</p> <p>En 2011 et 2012, des travaux de mise en sécurité du site ont été réalisés par l'ADEME.</p>
Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	Un rapport sur l'étude des sols -Phase A référencé KA06.11.007 a été élaboré par KALIES en décembre 2006. Un rapport de fin de travaux référencé 6914S a été réalisé par SERPOLen juillet 2012. Un diagnostic environnemental référencé CESINO131874 a été mené par BURGEAP en septembre 2016.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0498	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0498

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à gérer

Commentaires sur la sélection Les investigations et études ont mis en évidence la présence de pollution des sols au droit du site d'où la nécessité de garder en mémoire la présence de ces pollutions.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 730625.0 , 7007045.0 (Lambert 93)

Superficie totale 6113 m²

Perimètre total 1314 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
QUIEVY	ZD	329	13/02/2018
QUIEVY	ZD	328	13/02/2018
QUIEVY	0B	706	13/02/2018
QUIEVY	0B	707	13/02/2018
QUIEVY	0B	690	13/02/2018
QUIEVY	0B	523	13/02/2018

Documents

Cartographie

