

Identification

Identifiant	59SIS03409
Nom usuel	PROVOST (ancien site rue Emile Zola)
Adresse	15 rue Emile Zola
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	HALLUIN - 59279
Autre(s) commune(s)	HALLUIN - 59279
Caractéristiques du SIS	<p>De 1891 à 1965, la SARL AVIGNEUR a été propriétaire et exploitant du site. Les activités exercées étaient des activités de tissage de toiles, de blanchisserie et de teinturerie. En 1965, la société PROVOST a racheté le site pour y exercer une activité de fabrication de rayonnages métalliques : découpe d'acier en tube, dégraissage, mise en peinture et passage au four de pièces métalliques. L'activité a cessé en avril 2005.</p> <p>Des études de sols et une évaluation simplifiée des risques ont été menées dans le cadre de la cessation d'activité et ont placé le site en classe 1 pour un usage résidentiel (site nécessitant des investigations approfondies) notamment par rapport à une pollution aux xylènes, TCE et PCE. A la suite de cela une évaluation détaillée des risques a été menée en 2006 et une évacuation des déchets a suivi. Une évaluation quantitative des risques sanitaires a été menée en 2009 et a conclu que les sols étaient ponctuellement contaminés aux solvants chlorés et aromatiques. En 2011 des travaux de traitement ont été menés avec notamment une excavation de terres et le comblement de deux puits.</p> <p>Un rapport d'inspection en date du 23/07/2012 vaut PV de récolement des travaux effectués : le site est remis en état pour un usage résidentiel.</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)
Observations	<p>A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état du site en fin d'action de l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site et de sa situation actuelle.</p> <p>Diagnostic de sols par SITA Remediation le 24 Mai 2004 (Rapport n° D2040070)</p> <p>Investigations complémentaires et évaluation simplifiée des risques par SITA Remediation en août 2005 (Rapport n°D2 05 0190)</p> <p>Evaluation détaillée des risques pour la santé des futurs usagers sur site par SITA Remediation le 29 novembre 2006 (Rapport n°D1060040)</p> <p>Diagnostic complémentaire et évaluation quantitative des risques sanitaires le 5 octobre 2009 par BURGEAP (Rapport RAs01574)</p> <p>EQRS mise à jour en février 2012</p> <p>Travaux de dépollution des sols, Rapport de récolement par BURGEAP le 3 avril 2012 (Rapport RSSPND01052-04)</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0534	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0534

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer

Commentaires sur la sélection PV de récolement du 23/07/2012 (remise en état pour un usage résidentiel) – RUP intégrées à l'acte de vente mais absence de SUP

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 708829.0 , 7076412.0 (Lambert 93)

Superficie totale 4971 m²

Perimètre total 354 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
HALLUIN	AK	426	02/06/2017

Documents

Cartographie

