

Identification

Identifiant	59SIS03260
Nom usuel	AIR TOTAL (TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.)
Adresse	Aéroport de LESQUIN
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	LESQUIN - 59343
Autre(s) commune(s)	LESQUIN - 59343
Caractéristiques du SIS	<p>Ce site est un ancien dépôt de carburants pour avions AIR TOTAL destiné à l'avitaillement de l'aéroport LILLE-LESQUIN. Les activités ont cessé en 1999. Ont été identifiées sur ce site une pollution chronique et une pollution accidentelle qui a mis en jeu 5 000 l de kérosène en 1993. Le site est actuellement utilisé comme un parking privé de véhicules de location.</p> <p>Les sols ont été pollués par des hydrocarbures (kérosène, essence) à la suite de pertes de produits. Un traitement des terres par venting a été réalisé entre juillet 1995 et juillet 1996.</p> <p>Un diagnostic approfondi des sols met en évidence les conclusions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">- présence d'une pollution en hydrocarbures au droit du site avec des concentrations maximales relevées près de l'ancienne pomperie et caractérisée par des teneurs en hydrocarbures C5-C40, benzènes et xylènes- pollution délimitée latéralement dans toutes les directions au droit du dépôt. La pollution est localisée à partir d'environ 1,50 mètre jusqu'à 4 mètres de profondeur.- surface de l'empreinte de la pollution estimée à environ 560 m². Le volume de terres polluées peut ainsi être estimé entre 1 100 et 1 400 m³ <p>La nappe a également été touchée et a fait l'objet de travaux de dépollution.</p> <p>De Mars à Aout 2009 : 1250m³ de terres ont été excavées et déplacées de la zone polluée vers 6 andains. Ces terres ont été retournées et brassées (3 brassages). En Juin 2009, les objectifs de dépollution des sols fixés à 500mg/kg de MS en hydrocarbures totaux ont été atteints. Après analyse des fonds de fouille, 1000m³ de terres supplémentaires ont été excavées et mises en traitement. En Novembre 2009, les travaux de dépollution des sols ont été achevés. TOTAL a vérifié l'absence de source sols sur les zones du site n'ayant pas fait l'objet d'investigations.</p> <p>L'exploitant a satisfait aux dispositions de l'arrêté préfectoral complémentaire du 11 juillet 2008. Le site a été remis en état pour un usage industriel.</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec surveillance eaux sout. /sup.

et restriction d'usage

Observations A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état de connaissance du site qu'en a l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site ni de sa situation actuelle.

14 Septembre 1994 : Rapport de reconnaissance - Diagnostic environnemental par ATE

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0100	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0100

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à gérer

Commentaires sur la sélection Dépollution réalisée mais EQRS non réalisée : SIS à risques potentiels – à gérer

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 706761.0 , 7053023.0 (Lambert 93)

Superficie totale 10075 m²

Perimètre total 539 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
LESQUIN	AR	120	26/06/2017


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS03260



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS03260