

Identification

Identifiant	59SIS05163
Nom usuel	STPS
Adresse	Rue des bassins
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	HAUTMONT - 59291
Autre(s) commune(s)	HAUTMONT - 59291
Caractéristiques du SIS	<p>L'usine d'Haumont a été fondée en 1873 par la société Isidore Helson et Cie. En 1886, l'usine est devenu la Société des Bassins et elle a été reprise en 1889 par la Société des Hauts-Fourneaux et Laminoires de la Sambre.</p> <p>L'usine a été détruite durant la première guerre mondiale puis reconstruite. En 1948, l'usine a été intégrée au groupe de la Société USINOR.</p> <p>En 1964, l'usine devient une unité de production de panneaux et de treillis soudés (Société des Treillis et Panneaux Soudés - STPS). Les activités de la société STPS sur le site ont cessé en 1985.</p> <p>Le diagnostic mené par le bureau d'étude LECES Environnement met en évidence la présence de remblais d'origine sidérurgique jusqu'à une profondeur maximale de 3,50 m. Ces remblais sont considérés dans leur ensemble comme source de pollution par le cuivre, le plomb, le zinc, et les HAP.</p> <p>L'étude sur l'Evaluation Simplifiée des Risques (ESR) réalisé sur le site en 1999, classe le site en 2 (site à surveiller).</p>
Etat technique	Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dans l'immédiat
Observations	Une étude des sols a été menée en mai 1997 par LECES Environnement (Rapport référencé RC/L 3456). Un rapport de diagnostic et d'une étude d'évaluation simplifiée des risques ont été élaborés en février 1999 par LECES Environnement (rapport référencé RC/L 4542).

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0172	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0172

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à gérer

Commentaires sur la sélection Les investigations et études ont mis en évidence la présence de pollution des sols au droit du site d'où la nécessité de garder en mémoire la présence de ces pollutions.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 764777.0 , 7017274.0 (Lambert 93)

Superficie totale 61487 m²

Perimètre total 1876 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
HAUTMONT	CD	101	10/01/2018
HAUTMONT	CD	102	10/01/2018
HAUTMONT	CD	100	10/01/2018
HAUTMONT	CB	292	10/01/2018


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS05163



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS05163