

## Identification

Identifiant	59SIS05225
Nom usuel	CENTRE DE TRI DU CAMVS
Adresse	Les près du Saussoir
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	MAUBEUGE - 59392
Autre(s) commune(s)	MAUBEUGE - 59392
Caractéristiques du SIS	<p>Le centre de tri a été exploité par la société COVED de 1999 à 2005 puis par la société RECYCLAGE DES VALLEES (FLAMME Environnement).</p> <p>L'activité du site consistait à trier les déchets ménagers issus de la collecte sélective en vue de leur recyclage dans les filières spécialisées.</p> <p>Par courrier du 11 octobre 2016, la CAMVS a notifié à la prefecture la cessation de son activité sur le site.</p> <p>Des études des sols réalisées avant l'installation du centre de tri avaient mis en évidence la présence de métaux dans les sols notamment en plomb ,chrome et arsenic.</p> <p>Les investigations menées en avril 2016 sur le site ont mis en évidence la présence de pollution des sols en hydrocarbures, chrome, zinc, cuivre et plomb.</p> <p>Le rapport de visite d'inspection du 6 février 2017 a demandé à la CAMVS de déposer un dossier de servitude d'utilité publique afin de conserver la mémoire de la pollution.</p>
Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	<p>Des études de sol ont été réalisées avant l'installation du centre de tri :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapport d'étude des sols (étape A et B) d'ANTEA daté de novembre 1998 ;</li> <li>- Rapport d'étude de l'évaluation simplifiée des risques d'ANTEA de novembre 1998.</li> </ul> <p>Un rapport de cessation d'activité référencé Ea3110 a été élaboré par EACM en septembre 2016.</p>

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0179	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0179">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0179</a>

## Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à gérer

Commentaires sur la sélection Les investigations et études ont mis en évidence la présence de pollution des sols au droit du site d'où la nécessité de garder en mémoire la présence de ces pollutions.

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 771087.0 , 7020475.0 (Lambert 93)

Superficie totale 21247 m<sup>2</sup>

Perimètre total 1489 m

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MAUBEUGE	AQ	56	15/01/2018
MAUBEUGE	AQ	421	15/01/2018
MAUBEUGE	AQ	376	15/01/2018

## Documents

---

# Cartographie

