



Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Identifiant 59SIS05705

Nom usuel GTN (Groupement Textile du Nord)

Adresse 29 rue Eugène Lefevre

Lieu-dit

Département NORD - 59

Commune principale MARETZ - 59382

Caractéristiques du SIS

La société GTN a débuté son activité en 1963 sur son site situé au 29 rue Eugène Lefevre à Maretz. Elle reprenait une activité déjà existante sur le site, à savoir tissage et tricotage. GTN y a ensuite développé des activités de teinture et d'impression textiles pour lesquelles elle a été autorisée à expoiter par un arrêté préfectoral du 10/04/1994.

La société a cessé son activité en juillet 1999. Un arrêté préfectoral du 17/04/2000 a mis en demeure le liquidateur de respecter les articles 10.4 et 6.3 de l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Un arrêté préfectoral engageant une procédure de consignation à l'encontre de la société GTN à Maretz représentée par Maître Yvon PERIN a été signé en date du 19 avril 2012.

Des études des sols (étape A et B) ont été réalisées en 2006 et un mémoire de cessation d'activité a été transmis au service inspection en janvier 2007.

Lors de la dernière visite dinspection en date du 10 octobre 2013 en présence de l'ADEME, l'inspecteur des installations classées a pu constater la présence de déchets et notamment des déchets amianités sur le site ainsi que la présence de forages et de puits non protégés.

Une demande d'intervention de l'ADEME pour la mise en sécurité du site est en cours.

Etat technique Site nécessitant des investigations supplémentaires

Observations Un rapport d'étude des sols de la phase A référencé KA06.01.003 et daté du 21 fevrier 2006 a été effectué par la bureau d'etude KALIES.

Un rapport d'étude des sols de la phase B référencé KA06.01.003 et daté du 24 mai 2006 a été effectué par la bureau d'etude KALIES.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0554	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0554

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à gérer

Commentaires sur la sélection Les investigations et études ont mis en évidence la présence de

pollution des sols au droit du site d'où la nécessité de garder en

mémoire la présence de ces pollutions.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 730392.0, 6994722.0 (Lambert 93)

Superficie totale 7104 m² Perimètre total 447 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MARETZ	AL	133	13/02/2018

Documents

Cartographie

