

Identification

Identifiant	59SIS06787
Nom usuel	Station service Elf Caudrelier
Adresse	7 rue de l'abbaye
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	SOLESMES - 59571
Caractéristiques du SIS	<p>Le site a été exploité pour la distribution de carburant à partir des années 1950 jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire en novembre 2001.</p> <p>Le diagnostic environnemental réalisé en 2000 a mis en évidence la présence de spots de pollution aux hydrocarbures au droit du site.</p> <p>L'arrêté préfectoral du 2 mars 2011 a imposé à l'ADEME de réaliser des travaux pour la remise en état du site. En 2012, l'ADEME a réalisé les travaux de mise en sécurité du site avec notamment la neutralisation des trois cuves.</p>
Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	Un rapport de "Mise en sécurité des cuves de stockage d'hydrocarbures, des réseaux et des fosses maçonnées associés" a été réalisé par VEOLIA en juin 2012. Une étude diagnostic environnemental référencé n°5199 a été élaborée par CECA en novembre 2000.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0552	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0552

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à gérer
Commentaires sur la sélection	Les investigations et études ont mis en évidence la présence de pollution des sols au droit du site d'où la nécessité de garder en mémoire la présence de ces pollutions.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	735625.0 , 7009650.0 (Lambert 93)
Superficie totale	246 m ²
Perimètre total	75 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
SOLESMES	AO	489	12/02/2018

Documents

Cartographie

