

Identification

Identifiant	59SIS05152
Nom usuel	FRANCE CASSE AUTO
Adresse	39 rue de Roost
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	AUBY - 59028
Autre(s) commune(s)	AUBY - 59028
Caractéristiques du SIS	<p>La société FRANCE CASSE AUTO a été autorisée à exploiter un chantier de récupération de métaux et de stockage de véhicules sur le site par un arrêté préfectoral du 10 décembre 1979.</p> <p>Le site n'est plus exploité depuis le 31 mars 1993.</p> <p>Les terres souillées ont été éliminées dans le CET de Bugnicourt. Les gravats et déchets inertes ont été enlevés par la société Aubine Onyx .</p> <p>La pollution des sols est due au stockage de moteurs et à la présence d'une zone de démontage à l'air libre sans protection du sol sur une partie de la parcelle.</p> <p>L'arrêté préfectoral de mise en demeure du 6 août 1993 a prescrit les conditions de remise en état du site.</p> <p>Le bureau d'étude IRH Génie Environnement a réalisé 9 sondages pour caractériser l'état de la pollution sur le site. Suite à ces investigations, l'arrêté préfectoral du 15 décembre 1995 a imposé des prescriptions complémentaires pour la remise en état du site.</p> <p>Des travaux de dépollution ont été menés par l'exploitant et des analyses de l'état du sol ont été réalisées par le bureau d'étude IRH.</p> <p>L'article 3 de l'arrêté préfectoral du 15 décembre 1995 prescrit des restrictions d'usage des terrains conformément aux préconisations du bureau d'étude IRH.</p>
Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	Un rapport de fin d'étude référencé RH.ND 95.13 a été réalisé par IRH en mars 1995. Les sols sont pollués sur une partie de la parcelle.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0074	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0074

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à gérer

Commentaires sur la sélection Les investigations et études ont mis en évidence la présence de pollution des sols au droit du site d'où la nécessité de garder en mémoire la présence de ces pollutions.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 704880.0 , 7035904.0 (Lambert 93)

Superficie totale 892 m²

Perimètre total 162 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
AUBY	AB	71	12/02/2018

Documents
