

## Identification

Identifiant	59SIS05269
Nom usuel	SANELEC
Adresse	318 rue du Polygone
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	DOUAI - 59178
Autre(s) commune(s)	DOUAI - 59178
Caractéristiques du SIS	<p>Entre 1923 et 1959, la Compagnie Auxiliaire des Mines a exercé sur le site une activité de fonderie de plomb pour la fabrication de lampes électriques de mineurs.</p> <p>A partir de 1975, la société SANELEC a exploité le site pour des activités de distribution de matériel électrique basse tension. Le site a cessé d'être exploité en décembre 2004.</p> <p>Les investigations menées en mai 2001 ont mis en évidence la présence de pollution des sols en plomb au droit du site. Un diagnostic approfondi du site a été mené par SANELEC en août 2001 et en octobre 2002 sous le bâtiment principal.</p> <p>En juin 2005, une étude de sol complémentaire au diagnostic approfondi a été menée par SONEPAR.</p> <p>En juillet 2006, des investigations ont été menées par NOREVIE dans le but d'une réhabilitation du site en logements sociaux.</p>
Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	<p>Plusieurs investigations et études ont été menées sur le site et ont conduit à la production de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un rapport d'étude de sol (Etape A et B) réalisé par APAVE en mai 2001;</li> <li>- un rapport d'étude de sol (Diagnostic approfondi) réalisé par APAVE en août 2001;</li> <li>- un rapport d'étude de sol à la recherche de plomb sous le bâtiment principal réalisé par APAVE en octobre 2002;</li> <li>- un rapport de complément d'étude au diagnostic de sols réalisé par APAVE en juin 2005;</li> <li>- un rapport d'investigations complémentaires au diagnostic de sols réalisé par EACM en juillet 2006 et référencé Ea825;</li> </ul>

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0444	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0444">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0444</a>

## Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à gérer

Commentaires sur la sélection Les investigations et études ont mis en évidence la présence de pollution des sols au droit du site d'où la nécessité de garder en mémoire la présence de ces pollutions.

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 705614.0 , 7031550.0 (Lambert 93)

Superficie totale 6735 m<sup>2</sup>

Perimètre total 499 m

## Liste parcellaire cadastral

---


Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
DOUAI	CN	121	12/02/2018

## Documents


---

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS05269



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS05269