

Identification

Identifiant	59SIS06784
Nom usuel	TOTAL Relais de la Scarpe
Adresse	643 Boulevard Jeanne d'Arc
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	DOUAI - 59178
Caractéristiques du SIS	<p>La station service construite en 1967 disposait de cinq cuves enterrées en fosse maçonnée. La station service n'est plus en activité depuis 2008. L'étude historique a permis de mettre en évidence la présence de sources potentielles de pollution. Un diagnostic environnemental a été réalisé par TOTAL en 2008 révélant un impact en hydrocarbures dans les sols.</p> <p>Des travaux ont été réalisés en mai 2011 consistant à la destruction de la boutique, de la baie d'entretien et de lavage et à l'excavation/ évacuation des terres impactées aux hydrocarbures. Au total, 132.16 tonnes de terres impactées en hydrocarbures ont été évacuées vers le centre de traitement biologique BIONOR de Courrières (62).</p> <p>L'Evaluation Qualitative des Risques Sanitaires réalisée en 2011 montre l'absence de risque pour la santé humaine dans le cadre d'une utilisation commerciale du site aussi bien pour les employés que pour les usagers.</p>
Etat technique	Site évalué (IEM et/ou plan de gestion), état des sols compatible avec l'usage actuel ou projeté
Observations	<p>Plusieurs études ont été menées sur le site :</p> <ul style="list-style-type: none">- Un rapport de diagnostic complémentaire et Analyse des Risques Résiduels suite aux travaux de démantèlement référencé 8F201001 et réalisé par ROYAL HASKONING en janvier 2011;- Un rapport de suivi de travaux d'assainissement référencé 8F166101 et réalisé par ROYAL HASKONING en septembre 2010;- Un rapport de suivi des travaux d'assainissement référencé 8F166101 et réalisé par ROYAL HASKONING en août 2009;- Etude historique référencée 235.07.0192.E/01-06/A et réalisée par ARCADIS en novembre 2007;- Un rapport de Diagnostic environnemental référencé 8F147301 et réalisé par ROYAL HASKONING en avril 2008.

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques avérés
Commentaires sur la sélection	L'usage commercial est compatible avec la pollution résiduelle des sols. Il est nécessaire de conserver la mémoire de cette pollution en cas de changement d'usage du site.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 704549.0 , 7030174.0 (Lambert 93)

Superficie totale 528 m²

Perimètre total 136 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
DOUAI	BD	344	12/02/2018


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS06784



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS06784