

Identification

Identifiant	59SIS06771
Nom usuel	CHANTIER CFF
Adresse	RUE ALBERT COUSIN
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	BOUCHAIN - 59092
Caractéristiques du SIS	<p>Avant 1954, le site était exploité par la société USINOR-SACILOR. En 1954, la société DUFAYT-ROBERT a démarré son activité afin d'alimenter en ferrailles les aciéries THOMAS et MARTIN d'USINOR-SACILOR. En 1956, la société DUFAYT-ROBERT est entré dans le groupe de la Compagnie Française des Ferrailles (CFF). L'activité principale de CFF consistait en la transformation de ferrailles récupérées (wagons, voitures, déchets sidérurgiques, etc, ...) en un produit réutilisable comme matière pour la sidérurgie.</p> <p>L'activité de CFF sur le site s'est arrêtée en 1984. L'arrêté préfectoral du 26 novembre 1994 a imposé à la société CFF des prescriptions pour la remise en état du site.</p> <p>Le diagnostic de l'état du site réalisé en 1995 a mis en évidence la présence de remblai constitué par des crasses sidérurgiques et de zones présentant une contamination en hydrocarbures.</p> <p>L'arrêté préfectoral du 1 avril 1996 a imposé à la société CFF des mesures d'évaluation de l'impact de l'ancienne exploitation sur le site. En 1996, le site a été mis en sécurité avec l'évacuation de l'ensemble des déchets ainsi que la pose d'une clôture et de portails.</p>
Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	Un rapport de diagnostic d'état du site industriel après arrêt d'exploitation référencé A 02786 a été réalisé par ANTEA en avril 1995 . Un rapport de contrôle de l'incidence des activités passées sur la qualité physico-chimique des nappes sous-jacentes référencé A 05332 a été élaboré en avril 1996 par ANTEA.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0097	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0097

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à gérer
Commentaires sur la sélection	Les investigations et études ont mis en évidence la présence de pollution des sols au droit du site d'où la nécessité de garder en mémoire la présence de ces pollutions. .

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 724800.0 , 7022761.0 (Lambert 93)
Superficie totale 72637 m²
Perimètre total 3159 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
BOUCHAIN	0A	1351	08/02/2018
BOUCHAIN	0A	1305	08/02/2018
BOUCHAIN	0A	1091	08/02/2018
BOUCHAIN	0A	1348	08/02/2018

Documents

Cartographie

