

Identification

Identifiant	59SIS05308
Nom usuel	BASSINS A BOUES DE DOUCHY LES MINES - BAIL
Adresse	ROUTE DE LOURCHES
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	DOUCHY LES MINES - 59179
Autre(s) commune(s)	DENAIN - 59172 DOUCHY LES MINES - 59179 LOURCHES - 59361

Caractéristiques du SIS Ce terrain a fait l'objet de stockage de boues issues des bassins de décantation de l'ancienne usine sidérurgique USINOR DENAIN.

Un audit environnemental ainsi qu'une étude des sols ont été réalisés en 1998. Depuis 2002, une surveillance des eaux souterraines et de surface a été mise en place.

Une surveillance des eaux souterraines et de surface a été mise en place en 2002. Une évaluation détaillée des risques devra être effectuée dans l'hypothèse d'une réhabilitation du site en zone verte.

Compte tenu de l'implantation de l'entreprise SICCANORD sur un terrain jouxtant ce site, Bail Industrie a décidé de confier au LECES la réalisation d'une nouvelle étude historique du site et d'une étude d'impact des bassins à boues sur les terrains de SICCANORD.

Etat technique Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dans l'immédiat

Observations Le LECES a procédé à l'audit environnemental (Etape A) des bassins de Douchy-les-Mines en 1996 (rapport RC/L 2912). L'étude des sols (Etape B) et l'évaluation Simplifiée des Risques (ESR) ont été effectuées par le LECES en 1998 (rapport LECES RC/L 4097).

Des travaux complémentaires et une nouvelle évaluation simplifiée des risques ont été réalisés (rapport LECES RC/L 6273).

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0093	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0093

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à gérer

Commentaires sur la sélection Les investigations et études ont mis en évidence la présence de pollution des sols au droit du site d'où la nécessité de garder en mémoire la présence de ces pollutions.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 726950.0 , 7023775.0 (Lambert 93)

Superficie totale 134764 m²

Perimètre total 3240 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
LOURCHES	AH	82	15/02/2018
DOUCHY LES MINES	0A	2008	15/02/2018
DOUCHY LES MINES	0A	2011	15/02/2018
DOUCHY LES MINES	0A	2010	15/02/2018
DENAIN	AY	103	15/02/2018
DOUCHY LES MINES	0A	2006	15/02/2018
DOUCHY LES MINES	0A	1046	15/02/2018
DOUCHY LES MINES	0A	5	15/02/2018
DOUCHY LES MINES	0A	4	15/02/2018
DOUCHY LES MINES	0A	3	15/02/2018
DOUCHY LES MINES	0A	2	15/02/2018
DOUCHY LES MINES	0A	2007	15/02/2018
DOUCHY LES MINES	0A	2009	15/02/2018
DOUCHY LES MINES	0A	2012	15/02/2018
DOUCHY LES MINES	0A	2013	15/02/2018


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS05308



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS05308