

Identification

Identifiant	59SIS03379
Nom usuel	ZAC DE RAVENNES LES FRANCS
Adresse	rue de Rotterdam
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	BONDUES - 59090
Autre(s) commune(s)	TOURCOING - 59599 BONDUES - 59090

Caractéristiques du SIS Le site a été exploité pendant 11 ans environ comme décharge brute . Les déchets apportés étaient principalement des déchets de démolition et des déchets industriels banals (les dépôts réalisés représenteraient un volume de 30 à 50 000 m3)

Le site a été réaménagé en espace vert et zone d'activités. Les parcelles concernées ont été divisées en deux zones distinctes : une zone d'espaces verts et une autre qui est commercialisable en l'état pour des activités industrielles.

Une Evaluation Simplifiée des Risques a été menée sur ce site et l'a placé en classe 2 (site à surveiller). Cette ESR indique également la présence de remblais ayant une charge polluante assez significative en différents métaux lourds (cuivre, plomb, zinc...). Des dégagements de vapeurs acides ont également été constatés.

Dans le cadre d'un projet d'installation d'un club d'automodélisme au droit du site, LMCU a fait réaliser une mise à jour de l'évaluation simplifiée des risques. Des investigations des sols et des gaz des sols ont donc été menées en Janvier 2007. Aucune teneur anormale n'a été retrouvée pour les différents composants recherchés (nitrites, nitrates, sulfates, phosphates, chlorures, ammonium). Les résultats des investigations des gaz ne montrent pas non plus de teneurs anormales pour les paramètres suivants : gaz acide, acide chlorhydrique, nitrique, sulfurique, chlore. Les mesures de biogaz mettent par contre en évidence une production de biogaz traduisant de la dégradation d'une très faible masse de déchets fermentescibles, ou du reliquat d'une très faible production de biogaz.

Une servitude et des restrictions d'usage auraient été mises en place sur ce site mais l'inspection ne dispose d'aucun document qui le confirme.

Etat technique Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)

Observations A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état de connaissance du site qu'en a l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site ni de sa situation actuelle.

27 Juillet 1998 : Evaluation simplifiée des risques par BURGEAP
 9 Mars 1999 : Evaluation détaillée des risques par BURGEAP
 8 Décembre 2005 : Mise à jour de l'évaluation simplifiée des risques par ARCADIS (415/02/0055/E)
 14 Janvier 2007 : Investigations des gaz du sol par ARCADIS (415/06/0001/E)

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0076	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0076

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection Aucune information quant à la mise en oeuvre effective de la SUP.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 709444.0 , 7069483.0 (Lambert 93)

Superficie totale 36026 m²

Perimètre total 1434 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
BONDUES	BA	200	24/10/2017
BONDUES	BA	201	24/10/2017
BONDUES	BA	42	24/10/2017
TOURCOING	AD	688	24/10/2017
TOURCOING	AD	657	24/10/2017
TOURCOING	DP	498	24/10/2017
BONDUES	BA	199	24/10/2017
BONDUES	BA	193	24/10/2017
BONDUES	BA	194	24/10/2017
TOURCOING	AD	872	24/10/2017


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS03379



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS03379