

Identification

Identifiant	59SIS03241
Nom usuel	STATION TOTAL (supermarché metro)
Adresse	85 rue des fusillés
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	LILLE - 59350
Autre(s) commune(s)	LILLE - 59350
Caractéristiques du SIS	<p>Ce site est une station service dont le sol et le sous-sol ont été pollués par du gas-oil (4000 litres déversés) à la suite d'une fuite sur une pompe. Lors des investigations, une pollution plus ancienne par de l'essence a été découverte. La station service s'est arrêtée en 1998.</p> <p>Des traitements du sol ont été réalisés:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traitement in situ du sol et du sous-sol par extraction sous vide et bioventing - Traitement de la pollution plus ancienne due à l'essence et au gasoil par pompage et tranchée drainante
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)
Observations	A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état du site en fin d'action de l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site et de sa situation actuelle.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0005	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0005

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à gérer
Commentaires sur la sélection	Pollution des sols ; aucune EQRS a disposition de l'administration

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	698016.0 , 7060435.0 (Lambert 93)
Superficie totale	3823 m ²
Perimètre total	404 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
LILLE	AB	126	13/06/2017


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS03241



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS03241