

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Identifiant 59SIS05683

Nom usuel TOTAL relais "Pont Royal"

Adresse 104 façade de l'esplanade

Lieu-dit

Département NORD - 59

Commune principale LILLE - 59350

Caractéristiques du SIS La station-service TOTAL «Pont Royal» implantée sur ce site a été

fermée le 31 mai 2013 ; le site a été mis en sécurité.

Différentes études ont révélé la présence d'hydrocarbures et de BTEX dans les sols. En 2011 des travaux avaient été effectués avec notamment l'extraction d'une cuve et le remplacement d'un séparateur

En 2015, ce sont des travaux de dépollution qui ont été réalisés :

- Excavation des terres polluées (3984 tonnes de terres évacuées)

- Les cuves présentes sur le site ont été ferraillées et dégazées.

Une surveillance des eaux souterraines est en place sur le site.

Etat technique Site nécessitant des investigations supplémentaires

Observations A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état de

connaissance du site qu'en a l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site ni de sa situation actuelle.

Juillet 2015 : Rapport de suivi environnemental de travaux et gestion des terres polluées par SITA REMEDIATION (Rapport n° D1130190) Avril 2016 : Certificats de nettoyage, dégazage et ferraillage des cuves

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0609	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/ fiche.php?page=1&index_sp=59.0609

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection Travaux de réhabilitation à réaliser

Caractéristiques géométriques générales

Perimètre total

Coordonnées du centroïde 703547.0, 7061038.0 (Lambert 93)

338 m

Superficie totale 3289 m²

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
LILLE	AB	67	03/08/2017

Documents

Cartographie



