

Identification

Identifiant	59SIS05698
Nom usuel	TOTAL Relais "Vauban"
Adresse	avenue Léon Jouhaux
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	LILLE - 59350
Caractéristiques du SIS	La station-service TOTAL relais «Vauban» était implantée sur ce site depuis 1988. L'activité a cessé en 2007.

Un diagnostic de pollution des sols et des eaux souterraines réalisé en 2007 a fait état d'une pollution à l'essence (BTEX) dans les sols et aux hydrocarbures totaux et BTEX dans les eaux souterraines. Des travaux de démantèlement des installations pétrolières et de retrait des sources-sol ont été effectués en 2008. Après ces travaux, une étude de risque a évalué la contamination résiduelle des sols comme ponctuelle et non-significative. Cependant, dans le cas d'un changement d'usage du site, une nouvelle étude de risques devra être menée afin de déterminer si l'état des sols est compatible avec cet usage.

Concernant la nappe souterraine, des piézomètres ont été implantés et un traitement par bio-stimulation anaérobie (injections de sulfates) a été mis en place à partir de 2012.

Etat technique Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)

Observations A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état de connaissance du site qu'en a l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site ni de sa situation actuelle.

30 Septembre 2008 : Diagnostic de pollution des sols et des eaux souterraines par HASKONING France (8F131901)
 30 Septembre 2008 : Suivi des travaux d'assainissement par HASKONING France (8F156401)
 2012-2016 : Compte rendus trimestriels des résultats du traitement par bio-stimulation anaérobie par ARCADIS

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0610	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0610

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection Travaux des sols achevés mais il existe une zone d'incertitude pour les sols sous les dalles. Surveillance et opérations de traitement sur les eaux souterraines à maintenir, donc en l'état, les risques sont avérés.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 703059.0 , 7059891.0 (Lambert 93)

Superficie totale 150 m²

Perimètre total 79 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
LILLE	EV	48	03/08/2017


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS05698



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS05698