

Identification

Identifiant	59SIS03406
Nom usuel	COATS FRANCE
Adresse	1 rue de Londres
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	LOOS - 59360
Autre(s) commune(s)	LOOS - 59360
Caractéristiques du SIS	<p>Le site a abrité une activité de « fils à coudre » par la société DMC jusqu'en 2001. Il a ensuite été repris par COATS une entreprise de teinture de fils à coudre, sans toutefois qu'aucun atelier de teinture n'ait été exploité.</p> <p>Des études réalisées en 2004 ont mis en évidence une pollution du sol aux métaux lourds et aux hydrocarbures. La société Hainaut immobilier dans le cadre d'un projet immobilier a réalisé des investigations complémentaires et des travaux de dépollution par excavation des terres polluées.</p> <p>Une évaluation des risques résiduels a conclu en un risque acceptable un usage résidentiel sous conditions de restrictions d'usage telles que la surveillance des eaux souterraines du site.</p> <p>A noter que de nombreuses parcelles ayant appartenu à COATS ont été vendues préalablement à la cessation d'activité expliquant le peu de données disponibles vis à vis de certaines de ces parcelles (accès restreint par les propriétaires). Un bilan quadriennal de la surveillance a été remis en 2016 et a montré qu'elle pouvait être arrêtée.</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)
Observations	<p>A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état du site en fin d'action de l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site et de sa situation actuelle.</p> <p>Octobre 2008 : Investigations complémentaires (sur les sols) par ARCADIS Décembre 2008 : "Suivi d'excavation et élimination des terres polluées par des hydrocarbures" par ARCADIS Décembre 2009 : Rapport d'analyse des risques résiduels totaux par ARCADIS</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0528	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0528

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection Analyse des risques résiduels ayant conclu en une compatibilité avec l'usage futur uniquement. Aucune information quant à la mise en oeuvre effective d'une SUP

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 701492.0 , 7057992.0 (Lambert 93)

Superficie totale 40290 m²

Perimètre total 1541 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
LOOS	AM	759	23/05/2017
LOOS	AM	772	23/05/2017
LOOS	AM	764	23/05/2017
LOOS	AM	775	23/05/2017
LOOS	AM	776	23/05/2017
LOOS	AM	774	23/05/2017
LOOS	AM	777	23/05/2017
LOOS	AM	773	23/05/2017
LOOS	AM	760	23/05/2017
LOOS	AM	754	23/05/2017
LOOS	AM	753	23/05/2017
LOOS	AM	757	23/05/2017
LOOS	AM	761	23/05/2017
LOOS	AM	762	23/05/2017


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS03406



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS03406