

Identification

Identifiant	59SIS03274
Nom usuel	EPR (entrepôts pétroliers régionaux)
Adresse	Rue Pierre Becquet
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	MARCQ EN BAROEUL - 59378
Autre(s) commune(s)	MARCQ EN BAROEUL - 59378
Caractéristiques du SIS	<p>Ce site abritait un dépôt pétrolier de 1933 à 1986. Ce dernier a été exploité par la société des Entrepôts Régionaux à partir de 1968. 28000 mètres cubes pouvaient être stockés sur le site lorsque l'activité a cessé.</p> <p>Des investigations ont mis en évidence une pollution des sols aux hydrocarbures et aux métaux lourds mais à des teneurs ne nécessitant pas d'opération de dépollution pour un usage non sensible . Cependant, des précautions d'usage particulières ont été mises en place.</p> <p>Depuis 2006 le site est reconverti : une partie est utilisée par les pompiers, une autre est aménagée en parking, la dernière est en friche.</p> <p>Le rapport de l'Inspection en date du 15 février 2008, vaut PV de récolement et acte une remise en état pour un usage industriel.</p> <p>Par courrier du 19/12/2018, le SDIS a informé de l'occupation de la parcelle par le centre d'incendie et de secours. Le SDIS a fait procéder aux travaux de dépollution des sols selon le plan de gestion établi en 2008. Une analyse des risques résiduels du 04/08/2009 conclut que la qualité du sous-sol est compatible avec les aménagements prévus. Un dossier des ouvrages exécutés du 02/03/2010 confirme la réalisation des derniers travaux au 18/01/2018. Ce rapport fixe un certain nombre de restrictions d'usage.</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)
Observations	<p>A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état du site en fin d'action de l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site et de sa situation actuelle.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 mars 2001 : Diagnostic de sols- étape A par GESTER - Novembre 2002 : Evaluation simplifiée des risques – Diagnostic de pollution des sols-Cotation ESR par GESTER - 11 Juillet 2006 : Diagnostic approfondi et évaluation détaillée des risques par ARCADIS - Rapport d'inspection du 15 février 2008 - 04/08/2009 : rapport de contrôle des travaux de dépollution et Analyse des risques résiduels - 02/03/2010 : dossier des ouvrages exécutés - dépollution

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0154	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0154
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base S3IC (Installations Classées)	70.2618	

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer

Commentaires sur la sélection PV de récolement du 15 février 2008 (remise en état pour un usage industriel). Changement d'usage réalisé sans mise en place de servitudes d'utilité publique

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 705216.0 , 7063889.0 (Lambert 93)

Superficie totale 12805 m²

Perimètre total 561 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MARCQ EN BAROEUL	AB	289	08/06/2017
MARCQ EN BAROEUL	AB	283	08/06/2017
MARCQ EN BAROEUL	AB	277	08/06/2017
MARCQ EN BAROEUL	AB	290	08/06/2017
MARCQ EN BAROEUL	AB	284	08/06/2017


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS03274



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS03274