

## Identification

Identifiant	59SIS05561
Nom usuel	CAULLIEZ ET DELAOUTRE
Adresse	252 rue du flocon
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	MOUVAUX - 59421
Caractéristiques du SIS	<p>Ce site est l'ancienne teinturerie CAULLIEZ ET DELAOUTRE qui a cessé ses activités en février 2004.</p> <p>Diverses activités se sont succédées sur le site à partir de 1893 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1893 : Activités de peignage et filature de laine soumises à autorisation</li> <li>- 1947 : Dépôt de carburant (30 000L) soumis à déclaration</li> <li>- 1949 : Activités d'ennoblissement textile soumises à déclaration</li> <li>- 1965-1968 : Activités de peignage et cardage soumises à autorisation</li> </ul> <p>Une étude historique et documentaire a été menée par PREVENTEC Environnement en mars 2005. Cette dernière faisait état de produits chimiques qui demeuraient sur le site, stockés sans rétention ainsi que d'autres sources de pollution potentielles comme des batteries ou des machines contenant de l'huile.</p> <p>Concernant la pollution due à l'activité de l'entreprise, la majeure partie des produits polluants étaient utilisés au rez de chaussée sur une dalle de béton. Cependant, il existe un niveau inférieur enterré et des écoulements ont pu transiter vers ce dernier. De plus, l'inondation des caves, la gestion environnementale des eaux et les divers stockages laissent envisager la possibilité d'une pollution des sols.</p> <p>Ainsi l'étude des sols historique avait prévu 6 points de sondages pour évaluer l'état des sols mais ces investigations n'ont pas été réalisées malgré l'arrêté préfectoral du 5 août 2005 qui les imposaient.</p> <p>Un autre arrêté préfectoral du 2 décembre 2004 demandait la mise en sécurité du site et l'évacuation des déchets.</p> <p>Un incendie a ravagé le site en août 2005.</p>
Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	<p>A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état du site en fin d'action de l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site et de sa situation actuelle.</p> <p>Mars 2005 : Etude historique et documentaire par PREVENTEC Environnement</p>

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0605	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0605">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0605</a>

## Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer

Commentaires sur la sélection Pollution des sols très probable d'après l'étude historique

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 710153.0 , 7068306.0 (Lambert 93)

Superficie totale 9703 m<sup>2</sup>

Perimètre total 535 m

## Liste parcellaire cadastral

---


Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MOUVAUX	AN	202	17/07/2017
MOUVAUX	AN	203	17/07/2017
MOUVAUX	AN	150	17/07/2017

## Documents


---

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS05561



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS05561