

Identification

Identifiant	59SIS03269
Nom usuel	PEINTURES AVI
Adresse	164 rue Jean Bart
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	MOUVAUX - 59421
Autre(s) commune(s)	MOUVAUX - 59421
Caractéristiques du SIS	<p>Ce site situé en zone urbaine a abrité un dépôt de produits chimiques et de liquides inflammables de 1945 à 1953 puis une usine de fabrication de peintures de 1953 à 1998 (PPG, SIGMAKALON, AVI).</p> <p>Les études menées dans le cadre de la cessation d'activité ont révélé trois sources de pollution avec notamment une pollution des sols et de la nappe superficielle par des hydrocarbures et des composés organochlorés..</p> <p>Une Évaluation Simplifiée des Risques a placé le site en classe 2 (site à surveiller)..</p> <p>Des travaux ont été réalisés en 2000 : excavation et évacuation en biocentre des terres polluées et enlèvement des cuves enterrées. Pour ce qui est des eaux souterraines, un traitement de la nappe par extraction triple phase a été réalisé.</p> <p>Une surveillance des eaux du site a aussi été imposée en 2000.</p> <p>De nouvelles investigations et études de risques ont montré que les travaux de dépollution ont été insuffisants ; en février 2009 et jusqu'en 2011, un traitement des eaux souterraines par la technique de biostimulation anaérobie a été réalisé. A la suite de ces travaux on peut considérer que le site a été remis en état pour un usage industriel .</p> <p>Le site a été vendu en 2010 à la société Baudalet avec des servitudes conventionnelles reprises dans un acte notarié.</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)
Observations	<p>A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état de connaissance du site qu'en a l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site ni de sa situation actuelle.</p> <p>Mai 2002 : Traitement des terres et de la nappe pollués par des hydrocarbures volatils et des composés organochlorés</p> <p>Mars 2003 : Évaluation simplifiée des risques par ATE-Geoclean</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0147	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0147

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer

Commentaires sur la sélection Site réhabilité et Restrictions d'usage entre parties. Absence de SUP

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 710069.0 , 7068500.0 (Lambert 93)

Superficie totale 24375 m²

Perimètre total 1435 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MOUVAUX	AN	205	02/06/2017
MOUVAUX	AN	204	02/06/2017
MOUVAUX	AN	183	02/06/2017


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS03269



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS03269