

Identification

Identifiant	59SIS03699
Nom usuel	STRAP
Adresse	8 à 16 rue Descartes
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	ROUBAIX - 59512
Caractéristiques du SIS	<p>La société STRAP (Société de Transformation, de Récupération d'Automobiles et de Platinage) fait partie du Groupe DERICHBOURG, spécialisé dans la collecte, la gestion et la valorisation des biens d'équipement, des déchets industriels et ménagers.</p> <p>Les activités exercées sur le site de ROUBAIX consistaient en l'achat de vieux métaux ferreux et non ferreux, apportés par des particuliers. Ils étaient ensuite triés, stockés en petites bennes puis acheminés sur le site STRAP de SAINT SAULVE. 2 000 tonnes de ferrailles étaient traitées chaque année. La cessation d'activités a eu lieu en juin 2013. Le site n'accueillait aucun véhicules hors d'usage.</p> <p>L'ensemble des déchets stockés sur le site et des matériels (dont une cuve aérienne de fioul) a été enlevé du site.</p> <p>L'exploitant a fait réaliser un diagnostic des sols. Deux zones ont été investiguées : l'ancienne zone de stockage extérieure des métaux ferreux et la proximité immédiate du séparateur d'hydrocarbures. Les dalles ne présentent pas de trace de pollution.</p> <p>Un impact en hydrocarbures est identifié au droit de l'ancienne zone de stockage extérieure des métaux ferreux.</p> <p>Vu l'absence de risque pour les travailleurs, démontrée dans l'évaluation des risques sanitaires, et vu l'absence de risque de migration des hydrocarbures vers la nappe souterraine, les terres en question n'ont pas été extraites.</p> <p>Le dossier de cessation d'activité comprend une évaluation quantitative des risques sanitaire qui conclut en un risque acceptable pour un usage industriel.</p> <p>Une Analyse de Risques Résiduels de juillet 2013 conclut à un site « banalisable », ne nécessitant pas de surveillance.</p> <p>L'exploitant ne prévoit pas de travaux sur le site. En cas de travaux futurs, des prélèvements complémentaires devront être réalisés pour vérifier l'état de pollution des sols en place.</p> <p>En cas de vente du terrain (non prévu à ce jour), l'exploitant précise que l'information légale de l'acheteur sur l'état environnemental du site sera respectée.</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)
Observations	A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état de connaissance du site qu'en a l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site ni de sa situation actuelle.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0580	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0580

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer

Commentaires sur la sélection L'usage futur mentionné dans le dossier de cessation est un usage industriel. L'EQRS conclut que le risque sanitaire est acceptable pour l'usage futur déterminé. En cas de changement d'usage, à diagnostiquer.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 711586.0 , 7065794.0 (Lambert 93)

Superficie totale 1111 m²

Perimètre total 196 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
ROUBAIX	KW	297	02/01/2014


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS03699



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS03699