

## Identification

Identifiant	59SIS05517
Nom usuel	PROFUTEX
Adresse	92, rue d'Avelghem
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	ROUBAIX - 59512
Caractéristiques du SIS	<p>PROFUTEX exerçait des activités de lavage de fûts de 1976 à 1997. Les études menées sur le site mettent en évidence 5 sources de pollution: 4 au niveau des remblais et 1 pour les eaux souterraines.</p> <p>Le baryum et le cuivre contaminent l'ensemble du site en surface (jusqu'à 30 cm de profondeur). Le plomb, le zinc et les hydrocarbures sont présents ponctuellement. Les eaux souterraines enregistrent la présence de détergents anioniques, de nickel et d'hydrocarbures sur l'ensemble du site.</p> <p>Les études simplifiées des risques réalisées pour un usage non sensible du site conduisent à un placement en classe 2 (site à surveiller).</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)
Observations	<p>A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état du site en fin d'action de l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site et de sa situation actuelle.</p> <p>Octobre 1998 : Diagnostic de la pollution des sols et des eaux souterraines par ANTEA (rapport n° A 12773/B)</p> <p>Mars 2000 : Diagnostic de la pollution des sols et des eaux souterraines - Etude complémentaire - Evaluation simplifiée des risques par ANTEA (rapport n°19528)</p>

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0318	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0318">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0318</a>

## Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques avérés
Commentaires sur la sélection	ESR concluant en un classement en catégorie 2 (site à surveiller).

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 714116.0 , 7066512.0 (Lambert 93)

Superficie totale 5676 m<sup>2</sup>

Perimètre total 446 m

## Liste parcellaire cadastral

---


Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
ROUBAIX	BI	118	06/07/2017
ROUBAIX	BI	117	06/07/2017
ROUBAIX	BI	119	06/07/2017

## Documents


---

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS05517



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS05517