

Identification

Identifiant	59SIS05575
Nom usuel	RFF
Adresse	18 place de la Gare
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	ROUBAIX - 59512
Caractéristiques du SIS	<p>R.F.F. exploitait un poste de transformation électrique sur le site. Celui-ci a fait l'objet d'un acte de vandalisme le 20 décembre 2006. A cette occasion, une quantité significative de polychlorobiphényle a été déversée au sol.</p> <p>Les transformateurs au pyralène ont ensuite été enlevés (fin de l'évacuation des transformateurs le 28 mars 2007) et la dépollution du site a été achevée le 10 octobre 2007.</p> <p>Par la suite, un hôtel a été construit sur le site.</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)
Observations	<p>A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état du site en fin d'action de l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site et de sa situation actuelle.</p> <p>Rapport d'inspection du 3 aout 2007 suite à la pollution aux PCB</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0482	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0482

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à gérer
Commentaires sur la sélection	Pollution des sols (traitée) ; aucune EQRS a disposition de l'administration

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	711610.0 , 7066582.0 (Lambert 93)
Superficie totale	192 m ²
Perimètre total	72 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
ROUBAIX	LZ	151	21/07/2017


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS05575



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS05575