

## Identification

Identifiant	59SIS03388
Nom usuel	GALLAY SA
Adresse	26, avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	SAINT ANDRE LEZ LILLE - 59527
Autre(s) commune(s)	SAINT ANDRE LEZ LILLE - 59527
<b>Caractéristiques du SIS</b>	<p>L'activité du site commence en 1911 avec une fabrique de boîte de conserves, puis évolue vers la fabrication de fûts métalliques à partir de 1957 ; activité à laquelle s'ajoutera la fabrication de colorants pour peintures en 1985. La société GALLAY a exploité le site de 1992 à 2001.</p> <p>Le sous-sol présente une pollution aux métaux (en concentration limitée), au trichloroéthylène, au toluène et au xylène. Le site a donc été placé en classe 2 (site à surveiller).</p> <p>Bien qu'aucun rapport de fin de travaux ne soit disponible, il semblerait qu'une évacuation des déchets et des travaux de dépollution aient été réalisés car en 2006 un récolement a été effectué pour une remise en état du site permettant un usage industriel exclusivement.</p>
<b>Etat technique</b>	Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)
<b>Observations</b>	<p>A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état du site en fin d'action de l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site et de sa situation actuelle.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Novembre 2000 : Caractérisation de la qualité des sols suite à la cessation d'activité par ATOS Environnement (00 ATOS AAZE0054)</li> <li>- 9 Février 2001 : Diagnostic environnemental Cession/Acquisition – Investigations complémentaires caractérisant la qualité des sols au niveau de la zone de stockage de peinture par ATOS Environnement (AAZE0099)</li> <li>- 17 Mars 2003 : Diagnostic environnemental initial (phases A&amp;B) et évaluation simplifiée des risques (ESR) par ATOS Environnement (03 ATOS AAZE0408)</li> </ul>

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0366	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0366">http:// basol.developpement-durable.gouv.fr/ fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0366</a>
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base S3IC ( Installations Classées)	70.0569	

## Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer

Commentaires sur la sélection PV de récolement des travaux (09/05/2006) pour un usage industriel.  
En cas de changement d'usage à étudier.

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 703261.0 , 7062093.0 (Lambert 93)

Superficie totale 12147 m<sup>2</sup>

Perimètre total 871 m

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
SAINT ANDRE LEZ LILLE	AS	145	09/06/2017
SAINT ANDRE LEZ LILLE	AS	67	09/06/2017

## Documents

---

# Cartographie

