

Identification

Identifiant	59SIS05537
Nom usuel	BRAMPTON RENOLD
Adresse	Rue de la pointe
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	SECLIN - 59560
Caractéristiques du SIS	<p>La société BRAMPTON RENOLD implantée sur ce site depuis 1971 avait pour activité principale la fabrication de chaînes pour la manutention. En 2011, suite à la décision du groupe BRAMPTON de réorganiser ses activités, l'essentiel de la production de l'usine de Seclin a été transféré vers d'autres usines du groupe. Seule l'activité de magasin a été conservée sur le site.</p> <p>Des études de sols ont mis en évidence une pollution aux hydrocarbures : 5 points de pollutions dans la première couche de remblais et une pollution plus profonde au niveau de la zone de traitement thermique. Des anomalies en métaux et solvants chlorés ont également été repérées.</p> <p>Suite à ces études des travaux de dépollution (excavation de terres, et traitement de la nappe) ont été entrepris et l'état du site est désormais compatible avec un usage industriel.</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)
Observations	<p>A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état du site en fin d'action de l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site et de sa situation actuelle.</p> <p>13 septembre 2017 : courrier de l'inspection demandant la poursuite de la surveillance des eaux souterraines suite aux traitements des sols et de la nappe</p> <p>3 Avril 2014 : Mémoire de cessation d'activité par KALIES</p> <p>6 Juin 2011 : Diagnostic approfondi des sols par ICF ENVIRONNEMENT (ARR 11010 – IB)</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0579	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0579

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à gérer
Commentaires sur la sélection	Pollution des sols et des eaux souterraines.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 702714.0 , 7052182.0 (Lambert 93)
Superficie totale 30102 m²
Perimètre total 935 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
SECLIN	AA	28	10/07/2017

Documents

Cartographie

