

Identification

Identifiant	59SIS03236
Nom usuel	SCI WILSON (Alty)
Adresse	52 Route de Lille - (parcelle 41)
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	SECLIN - 59560
Autre(s) commune(s)	SECLIN - 59560
Caractéristiques du SIS	<p>Le site a hébergé une station service ALTY. La holding, Indivision Macron ALTY, a été mise en liquidation en 1989. Par la suite la SCI WILSON a repris le site mais il est désormais à l'abandon.</p> <p>On observe parfois des remontées d'hydrocarbures sur le site et il présente à ses abords des odeurs d'hydrocarbures.</p> <p>En 2009 des travaux ont été réalisés :</p> <ul style="list-style-type: none">- Mise en sécurité du site- Évacuation des déchets- Retrait des déblais inertes- Nettoyage de la dalle souillée aux hydrocarbures et évacuation des résidus- Évacuation de 1000 m³ de terres polluées <p>Cependant, des cuves d'hydrocarbures enterrées et des pollutions de sols restaient d'actualité.</p> <p>Le recours à une intervention de l'ADEME dans le cadre de ses actions sur les sites à responsable défaillant a été accepté par le Ministère chargé de l'Environnement pour effectuer les opérations de mise en sécurité, réaliser un diagnostic des sols et une Interprétation de l'Etat des Milieux. Les travaux ont été prescrits par arrêté de travaux d'office du 26/02/2015. L'ADEME est donc actuellement en charge de la mise en sécurité du site et des études de pollution. La fin d'intervention ne préjuge pas de la nécessité d'investigations et de travaux supplémentaires en particulier dans le cas d'un changement d'usage.</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)
Observations	<p>A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état du site en fin d'action de l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site et de sa situation actuelle.</p> <p>Arrêté Préfectoral du 26 février 2015 autorisant l'ADEME à effectuer les travaux de mise en sécurité et les études nécessaires à l'évaluation de l'impact sur l'environnement</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0480	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0480

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à gérer

Commentaires sur la sélection Recours à l'ADEME pour la mise en sécurité du site et la réalisation de diagnostic de pollution et d'un plan de gestion des pollutions si besoin.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 702821.0 , 7051705.0 (Lambert 93)

Superficie totale 1437 m²

Perimètre total 211 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
SECLIN	AC	41	12/06/2017


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS03236



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS03236