

Identification

Identifiant	59SIS03410
Nom usuel	SCOWARTON
Adresse	2 route de Quesnoy
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	WARNETON - 59643
Autre(s) commune(s)	WARNETON - 59643

Caractéristiques du SIS Le site a accueilli la société SCOWARTON qui avait une activité d'enduction sur textile et de fabrication de marqueurs industriels. L'activité a cessé en avril 2010 et le site a alors été mis en sécurité vis à vis des tiers.

Des travaux de dépollution ont eu lieu: transport des machines de production sur un autre site, démolition de trois bâtiments, élimination des déchets, vidange, dégazage et évacuation des réservoirs.

Une étude de 2013 révèle des traces de polluants comme le trichloroéthylène mais avec des teneurs inférieures aux valeurs de référence. Cependant, d'autres travaux de dépollution ont eu lieu fin 2013 (pompage de la nappe et gaz du sol et traitement sur charbon actif avant rejet dans la Lys).

La société SCOWARTON n'a plus d'existence légale depuis le 27 décembre 2013 alors que les travaux de réhabilitation du site ne sont pas terminés et qu'aucune restriction d'usage n'a été prise.

Etat technique Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)

Observations A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état du site en fin d'action de l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site et de sa situation actuelle.

Février 2010 : Diagnostic de pollution par GEOSAN

Décembre 2011 : Plan de gestion du site par GEOSAN

Mai 2013 : Interprétation de l'état des milieux par GEOSAN

Décembre 2013 : Suivi des travaux de dépollution par GEOSAN

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0535	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0535

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer

Commentaires sur la sélection Aucune étude ne confirme l'absence de pollution des sols après les travaux réalisés, mais les eaux souterraines sont impactées (zone source sols probable). Aucune EQRS réalisée (société radiée).

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 696490.0 , 7072657.0 (Lambert 93)

Superficie totale 10489 m²

Perimètre total 537 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
WARNETON	ZA	51	01/02/2017
WARNETON	ZA	83	01/02/2017
WARNETON	ZA	82	01/02/2017
WARNETON	ZA	81	01/02/2017
WARNETON	ZA	86	01/02/2017
WARNETON	ZA	90	01/02/2017
WARNETON	ZA	85	01/02/2017
WARNETON	ZA	93	01/02/2017
WARNETON	ZA	84	01/02/2017
WARNETON	ZA	89	01/02/2017
WARNETON	ZA	80	01/02/2017
WARNETON	ZA	88	01/02/2017
WARNETON	ZA	92	01/02/2017
WARNETON	ZA	94	01/02/2017
WARNETON	ZA	87	01/02/2017
WARNETON	ZA	91	01/02/2017

Documents

Cartographie

