

Identification

Identifiant	59SIS03360
Nom usuel	DIFRAMA
Adresse	rue du Maréchal Leclerc
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	LEERS - 59339
Autre(s) commune(s)	<div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">WATTRELOS - 59650</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">LEERS - 59339</div>

Caractéristiques du SIS Depuis 1896 les activités industrielles se succèdent sur le site avec notamment des activités de fabrication de colles, de gélatine et d'engrais, d'effilochage de déchets textiles, de fabrication de peintures ou encore de stockage de matériaux. La société DIFRAMA, dernière à occuper le site, a été créée en 1987 et a assuré dans un premier temps la distribution de solvants chez les grossistes d'accessoires automobiles pour ne conserver ensuite qu'une activité de nettoyage d'emballages plastiques. Une étude des sols menée en 2004 révèle une contamination en certains points (notamment dans l'ancienne zone de stockage des fûts et containers) à l'arsenic, au chrome et au plomb. Une étude simplifiée des risques a conduit au placement de ce site en catégorie 2 (site à surveiller) pour un usage non sensible. Une surveillance de la nappe superficielle a été mise en place.

Etat technique Site évalué ou traité, ou en cours, avec surveillance eaux sout. /sup. et restriction d'usage

Observations A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état du site en fin d'action de l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site et de sa situation actuelle.

Septembre 2004 : Etude des sols, rapport d'étude phase B (et évaluation simplifiée des risques) par Kaliés
Février 2013 : Mémoire de cessation d'activité et plan de gestion par ENTIME

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0420	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0420

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques avérés
Commentaires sur la sélection	Cessation d'activité et travaux de réhabilitation non aboutis

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 715671.0 , 7065761.0 (Lambert 93)
Superficie totale 15062 m²
Périmètre total 744 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
LEERS	AB	351	24/05/2017
LEERS	AB	347	24/05/2017
LEERS	AB	348	24/05/2017
LEERS	AB	349	24/05/2017
LEERS	AB	350	24/05/2017
LEERS	AB	207	24/05/2017
LEERS	AB	246	24/05/2017
WATTRELOS	CS	35	24/05/2017
LEERS	AB	242	24/05/2017
LEERS	AB	244	24/05/2017
LEERS	AB	245	24/05/2017


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS03360



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS03360