

Identification

| | |
|-------------------------|--|
| Identifiant | 59SIS05581 |
| Nom usuel | Collège Albert Samain |
| Adresse | rue d'Oran |
| Lieu-dit | |
| Département | NORD - 59 |
| Commune principale | ROUBAIX - 59512 |
| Caractéristiques du SIS | <p>Le site du collège Albert Samain a été occupé dans le passé par diverses activités (ferme, brasserie, ateliers de menuiserie, de mécanique ou de peinture). A l'heure actuelle, le site est à l'état de friche industrielle mais un projet d'établissement scolaire est en cours.</p> <p>Les couches superficielles des sols sont peu perméables, ce qui limite les risques de pollution. Cependant, des investigations ont révélé la présence de métaux et d'hydrocarbures dans les sols. Suite à ces investigations, des mesures de gestion de la pollution ont été planifiées :</p> <ul style="list-style-type: none">- Excavation des matériaux pollués par des hydrocarbures- Mise en place de 50 cm de terres saines au droit des espaces verts du collège, des jardins individuels et des logements de fonction- Évaluation de la volatilité du mercure détecté dans les sols et, en fonction du résultat, élimination ou non, des remblais dans lesquels du mercure a été détecté <p>Aucune information quant à la mise en œuvre réelle de ces mesures de dépollution n'est disponible mais une analyse des risques résiduels a validé l'usage de collège sous réserve que l'ensemble de ces mesures soient appliquées.</p> |
| Etat technique | Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre) |
| Observations | <p>A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état du site en fin d'action de l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site et de sa situation actuelle.</p> <p>Septembre 2014 : Diagnostic et plan de gestion par EACM (Ea2819)</p> |

Références aux inventaires

Sélection du SIS

| | |
|-------------------------------|--|
| Statut | Consultable |
| Critère de sélection | Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer |
| Commentaires sur la sélection | ARR concluant en une compatibilité sanitaire avec un collège. En cas de changement d'usage à étudier |

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 713191.0 , 7067272.0 (Lambert 93)
Superficie totale 18275 m²
Perimètre total 710 m

Liste parcellaire cadastral


Date de vérification du
parcellaire

| Commune | Section | Parcelle | Date génération |
|---------|---------|----------|-----------------|
| ROUBAIX | AT | 243 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 245 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 246 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 247 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 306 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 432 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 433 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 434 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 248 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 431 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 241 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 222 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 223 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 224 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 227 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 228 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 229 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 230 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 231 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 232 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 233 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 234 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 235 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 236 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 237 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 238 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 239 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 240 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 244 | 26/07/2017 |

| | | | |
|---------|----|-----|------------|
| ROUBAIX | AT | 250 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 251 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 252 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 253 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 254 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 256 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 242 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 210 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 211 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 212 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 213 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 214 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 215 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 216 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 217 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 218 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 219 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 220 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 221 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 225 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 226 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 257 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 258 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 259 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 260 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 261 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 262 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 263 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 264 | 26/07/2017 |
| ROUBAIX | AT | 255 | 26/07/2017 |


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS05581



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS05581