

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS TOTAL relais des 400 maisons à LILLE

Description du site

Date de dernière mise à jour des informations : 29/11/2019

Nom usuel : TOTAL relais des 400 maisons

Adresse : 440 - RUE DU FAUBOURG D'ARRAS

Commune principale : LILLE (59350)

Activité principale :

Code - Libellé NAF : Non renseignée

Date de début : Non renseignée

Date de fin : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 30/09/2020

Code métier : SSP00065970101

Description¹ :

Historique des activités (principales) : Station service créée en 1987. Cessation des activités le 26/09/2016

Caractérisation principale des pollutions : Pollution aux hydrocarbures et HAP. Incertitude au niveau des dalles béton en fond de fouille (limite technique proche de la Rue du Faubourg d'Arras)

Travaux réalisés : Excavation de 1523 tonnes de terres et béton impactés

Suites données par l'inspection : Rapport du 17/05/2018 prenant acte de la remise en état pour un usage industriel

Observations: A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état de connaissance du site qu'en a l'inspection des installations classées

Etudes disponibles :

Etude documentaire : vulnérabilité et historique, SERPOL, 14/04/2016

Diagnostic des sols du 24 au 28 avril 2016, SERPOL, 06/2016

Suivi environnemental des travaux de démantèlement, ARCADIS, 09/06/2017

Pose de piézaires, suivi de la qualité des gaz du sol et ARR, ARTELIA, 02/2018

Rapport de l'inspection des installations classées du 17/05/2018 donnant acte de la remise en

Documents associés² :

1 - Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)

2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 30/09/2020

Date de début : Non renseignée

Date de fin : Non renseignée

Origine : Information par un tiers

Date présumée de la pollution : Non renseignée

Description³ :

Historique des activités (principales) : Station service créée en 1987. Cessation des activités le 26/09/2016

Caractérisation principale des pollutions : Pollution aux hydrocarbures et HAP. Incertitude au niveau des dalles béton en fond de fouille (limite technique proche de la Rue du Faubourg d'Arras)

Travaux réalisés : Excavation de 1523 tonnes de terres et béton impactés

Suites données par l'inspection : Rapport du 17/05/2018 prenant acte de la remise en état pour un usage industriel

Observations: A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état de connaissance du site qu'en a l'inspection des installations classées

Etudes disponibles :

Etude documentaire : vulnérabilité et historique, SERPOL, 14/04/2016

Diagnostic des sols du 24 au 28 avril 2016, SERPOL, 06/2016

Suivi environnemental des travaux de démantèlement, ARCADIS, 09/06/2017

Pose de piézaires, suivi de la qualité des gaz du sol et ARR, ARTELIA, 02/2018

Rapport de l'inspection des installations classées du 17/05/2018 donnant acte de la remise en état

3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les sites créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.

Polluant(s) suspecté(s) ou
suivi(s) :


Documents associés :

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
LILLE	1	DL	442	59

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde : Long. :3.055, Lat. :50.603

Superficie estimée : 4711 m²