

# SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS LEDRUT FOLLET à LILLE

## Description du site

---

Date de dernière mise à jour des informations : 29/11/2019

Nom usuel : LEDRUT FOLLET

Adresse : 12 - RUE PIERRE CURIE- LOMME

Commune principale : LILLE (59350)

Activité principale :

Code - Libellé NAF : Non renseignée

Date de début : Non renseignée

Date de fin : Non renseignée

# Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 30/09/2020

Code métier : SSP00065990101

Description<sup>1</sup> :

Dans le cadre d'un projet de construction à proximité du chemin du Romarin à Lomme, les études de pollution des sols, obligatoires pour le maître d'ouvrage, ont été menées et ont permis de détecter la présence d'une pollution aux solvants chlorés, vraisemblablement liée aux activités de l'ancienne blanchisserie SARL Ledrut-Follet aujourd'hui disparue (depuis 1969) et historiquement localisée rue Pierre Curie à Lomme .

Un bureau d'études certifié a dès lors mené des investigations complémentaires sous l'égide des Villes de Lomme et de Lille, elles-mêmes accompagnées financièrement par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) et en étroite collaboration avec les services de l'Etat (Préfecture, DREAL, ARS).

Aujourd'hui, les résultats obtenus suite aux différentes campagnes d'analyses ont été présentés aux habitants en juillet 2019. Ces résultats montrent la présence d'une pollution en solvants chlorés (perchloréthylène) dans la nappe phréatique, au droit de l'implantation historique de la blanchisserie, occupée par le parking d'une résidence. Aucune pollution n'a été décelée dans l'eau du robinet des habitations. Certaines habitations investiguées présentent aujourd'hui des traces de teneurs en solvants chlorés dans l'air intérieur. Les habitations identifiées présentant des concentrations en solvant chlorés dans l'air intérieur les plus élevées, font actuellement l'objet d'un accompagnement complémentaire par les services de la préfecture et l'ADEME afin d'étudier les aménagements possibles en vue d'améliorer la qualité de l'air intérieur et ainsi à limiter l'exposition aux solvants chlorés de ses occupants.

Un suivi sanitaire (consultation médicale) pris en charge par l'ARS est proposé aux personnes exposées au-delà de la valeur définie par le Haut conseil de Santé Publique.

Une proposition de poursuite d'intervention sur le secteur est actuellement en cours d'élaboration avec la perspective d'une validation du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

Observations: Etudes disponibles :

- Ancienne blanchisserie

Suivi	de	la	qualité	des	eaux	souterraines
	R002-6110510BIL-V02		27 mai 2016			
Diagnostic						complémentaire
	R001-1245294-001BIL-V03		15 novembre 2017			
Diagnostic						complémentaire
	R001-1245294-009BIL-V01		29 juin 2018			
Diagnostic		complémentaire		sur	l'air	ambiant
	R002-1245294-009BIL-V01		28 juin 2019			

Fiche BASIAS NPC5903858.

Un Arrêté Préfectoral du 28/09/1948 a été émis pour adjoindre un atelier de nettoyage à sec à la blanchisserie.

Selon l'extrait du registre préfectoral, l'ancienne blanchisserie SARL Ledrut-Follet a cessé son activité à la fin de l'année 1969.

Projet Habitat du Nord :

Documents associés<sup>2</sup> :

- 1 - Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement ([www.georisques.gouv.fr](http://www.georisques.gouv.fr))
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la

# Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 30/09/2020

Date de début : Non renseignée

Date de fin : Non renseignée

Origine : Information par un tiers

Date présumée de la pollution : Non renseignée

Description<sup>3</sup> : Dans le cadre d'un projet de construction à proximité du chemin du Romarin à Lomme, les études de pollution des sols, obligatoires pour le maître d'ouvrage, ont été menées et ont permis de détecter la présence d'une pollution aux solvants chlorés, vraisemblablement liée aux activités de l'ancienne blanchisserie SARL Ledrut-Follet aujourd'hui disparue (depuis 1969) et historiquement localisée rue Pierre Curie à Lomme .

Un bureau d'études certifié a dès lors mené des investigations complémentaires sous l'égide des Villes de Lomme et de Lille, elles-mêmes accompagnées financièrement par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) et en étroite collaboration avec les services de l'Etat (Préfecture, DREAL, ARS).

Aujourd'hui, les résultats obtenus suite aux différentes campagnes d'analyses ont été présentés aux habitants en juillet 2019. Ces résultats montrent la présence d'une pollution en solvants chlorés (perchloréthylène) dans la nappe phréatique, au droit de l'implantation historique de la blanchisserie, occupée par le parking d'une résidence. Aucune pollution n'a été décelée dans l'eau du robinet des habitations. Certaines habitations investiguées présentent aujourd'hui des traces de teneurs en solvants chlorés dans l'air intérieur. Les habitations identifiées présentant des concentrations en solvant chlorés dans l'air intérieur les plus élevées, font actuellement l'objet d'un accompagnement complémentaire par les services de la préfecture et l'ADEME afin d'étudier les aménagements possibles en vue d'améliorer la qualité de l'air intérieur et ainsi à limiter l'exposition aux solvants chlorés de ses occupants.

Un suivi sanitaire (consultation médicale) pris en charge par l'ARS est proposé aux personnes exposées au-delà de la valeur définie par le Haut conseil de Santé Publique.

Une proposition de poursuite d'intervention sur le secteur est actuellement en cours d'élaboration avec la perspective d'une validation du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

Observations: Etudes disponibles :

- Ancienne blanchisserie

Suivi de la qualité des eaux souterraines  
R002-6110510BIL-V02 27 mai 2016

Diagnostic complémentaire  
R001-1245294-001BIL-V03 15 novembre 2017

Diagnostic complémentaire  
R001-1245294-009BIL-V01 29 juin 2018

3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires, pour les sites créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques. R002-1245294-009BIL-V01 28 juin 2019

Selon l'extrait du registre préfectoral, l'ancienne blanchisserie SARL Ledrut-Follet a cessé son activité à la fin de l'année 1969.

Projet Habitat du Nord :

Diagnostic de pollution du sous-sol et visite hydrogéologue A 76557/B – septembre 2014

Etude historique A 77507/A – novembre 2014

Plan de gestion et analyse des risques résiduels A 79140/B – juin 2015

Polluant(s) suspecté(s) ou  
suivi(s) :



Documents associés :

# Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
LILLE	6	0A	1078	59
LILLE	6	0A	1079	59
LILLE	6	0A	1080	59
LILLE	6	0A	1081	59
LILLE	6	0A	4884	59
LILLE	6	0A	5360	59
LILLE	6	0A	5340	59
LILLE	6	0A	5339	59
LILLE	6	0A	1073	59
LILLE	6	0A	1074	59
LILLE	6	0A	1075	59
LILLE	6	0A	4588	59
LILLE	6	0A	4585	59
LILLE	6	0A	2509	59
LILLE	6	0A	5361	59

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde : Long. :2.99, Lat. :50.647

Superficie estimée : 34057 m<sup>2</sup>